



# 力揚機電工程股份有限公司









## 施工日報表

工程名稱：日月潭力麗酒店大館新建工程

填表日期

112年11月21日

星期二

位置：2F戶外	說明：	污水電磁式流量計 缺失修繕	位置：2F戶外	說明：	污水電磁式流量計 缺失修繕
 <p>工作區域：2F戶外 工作內容：污水電磁式流量計 拍攝時間：2023.11.21 10:34</p>			 <p>專案名稱：寶麗地勝機電股份有限公司-力麗酒店 管制編號：M4104368 感測口編號：D01 座標：23.847000 - 120.931960 最大日總流量：380.22 CMD</p> <p>工作區域：2F戶外 工作內容：污水電磁式流量計 拍攝時間：2023.11.21 10:35</p>		
位置：2F戶外	說明：	污水電磁式流量計 缺失修繕	位置：2F戶外	說明：	污水電磁式流量計 缺失修繕
 <p>專案名稱：寶麗地勝機電股份有限公司-力麗酒店 管制編號：M4104368 感測口編號：D01 座標：23.847000 - 120.931960 最大日總流量：380.22 CMD</p> <p>工作區域：2F戶外 工作內容：污水電磁式流量計 拍攝時間：2023.11.21 10:38</p>			 <p>專案名稱：寶麗地勝機電股份有限公司-力麗酒店 管制編號：M4104368 感測口編號：D01 座標：23.847000 - 120.931960 最大日總流量：380.22 CMD</p> <p>工作區域：2F戶外 工作內容：污水電磁式流量計 拍攝時間：2023.11.21 11:17</p>		
位置：2F戶外	說明：	污水電磁式流量計 缺失修繕	位置：2F戶外	說明：	污水電磁式流量計 缺失修繕
 <p>工作區域：2F戶外 工作內容：污水電磁式流量計 拍攝時間：2023.11.21 13:36</p>			 <p>工作區域：2F戶外 工作內容：污水電磁式流量計 拍攝時間：2023.11.21 14:57</p>		
位置：PRF	說明：	基地台建置	位置：PRF	說明：	基地台建置
					



# 力揚機電工程股份有限公司

## 施工日報表

工程名稱：日月潭力麗酒店大館新建工程

填表日期

112年11月23日

星期四

位置：B2F發電機室	說明：	油箱液位計安裝	位置：B2F發電機室	說明：	油箱液位計安裝
位置：B2F變電室	說明：	盤體增設NFB結線	位置：B2F變電室	說明：	盤體增設NFB結線
位置：B2F變電室	說明：	盤體增設NFB結線	位置：3F婚宴訂席中心	說明：	消防設備測試
位置：3F婚宴訂席中心	說明：	消防設備測試	位置：3F婚宴訂席中心	說明：	消防設備測試



# 力揚機電工程股份有限公司

## 施工日報表

工程名稱：日月潭力麗酒店大館新建工程

填表日期

112年11月24日

星期五

位置：	B3F	說明：	污水排放液位控制調整	位置：	B3F	說明：	污水排放液位控制調整
位置：	R3F	說明：	客房透氣管修復	位置：	R3F	說明：	客房透氣管修復
位置：	R3F	說明：	客房透氣管修復	位置：	R3F	說明：	客房透氣管修復



# 力揚機電工程股份有限公司

## 施工日報表

工程名稱：日月潭力麗酒店大館新建工程

填表日期

112年11月25日

星期六

位置：	PRF	說明：	污水透氣管增設動力排氣施作	位置：	PRF	說明：	污水透氣管增設動力排氣施作
位置：	PRF	說明：	污水透氣管增設動力排氣施作	位置：	PRF	說明：	污水透氣管增設動力排氣施作
位置：	PRF	說明：	污水透氣管增設動力排氣施作	位置：	PRF	說明：	污水透氣管增設動力排氣施作