



力揚機電工程股份有限公司






施工日報表

工程名稱：日月潭力麗酒店大館新建工程

填表日期

112年12月26日

星期二

位置：R1F 露天設備區	說明：加藥機教育訓練	位置：R1F 露天設備區	說明：加藥機教育訓練
			
位置：R1F 露天設備區	說明：加藥機教育訓練	位置：R1F 露天設備區	說明：加藥機教育訓練
			
位置：R1F 露天設備區	說明：加藥機教育訓練	位置：R1F 露天設備區	說明：加藥機教育訓練
			
位置：R1F 露天設備區	說明：加藥機教育訓練	位置：R1F 露天設備區	說明：加藥機教育訓練
			



力揚機電工程股份有限公司 施 工 日 報 表

工程名稱：日月潭力麗酒店大館新建工程

填表日期

112年12月27日

星期三

位置：	2F	說明：	溫泉採水井試水	位置：	5F女更衣室	說明：	掛衣鉤安裝造成磁磚龜裂
				 <p>工作區域：5F 工作內容：女更衣室 拍攝時間：2023.12.25 16:46</p>			
位置：	5F男更衣室	說明：	掛衣鉤安裝造成磁磚龜裂	位置：	5F男更衣室	說明：	磁磚龜裂修復完成
 <p>工作區域：5F 工作內容：男更衣室 拍攝時間：2023.12.25 16:38</p>				 <p>工作區域：5F 工作內容：男更衣室 拍攝時間：2023.12.27 14:50</p>			
位置：	5F女更衣室	說明：	磁磚龜裂修復完成	位置：	R1F露天設備區	說明：	給水管路供應區域標示
 <p>工作區域：5F 工作內容：女更衣室 拍攝時間：2023.12.27 14:49</p>							
位置：	R1F露天設備區	說明：	給水管路供應區域標示	位置：	R1F露天設備區	說明：	給水管路供應區域標示
							



力揚機電工程股份有限公司







施工日報表

工程名稱：日月潭力麗酒店大館新建工程

填表日期

112年12月28日

星期四

位置：B3F油脂機房	說明：裂痕管路更換	位置：B3F油脂機房	說明：裂痕管路更換
		 <p>工作区域：B3F 工作内容：油脂機房 拍摄时间：2023.12.28 09:40</p>	
位置：B3F油脂機房	說明：裂痕管路更換	位置：B3F油脂機房	說明：裂痕管路更換
 <p>工作区域：B3F 工作内容：油脂機房 拍摄时间：2023.12.28 09:41</p>		 <p>工作区域：B3F 工作内容：油脂機房 拍摄时间：2023.12.28 10:09</p>	
位置：5F男更衣室	說明：掛衣鉤安裝	位置：5F男更衣室	說明：掛衣鉤安裝
		 <p>工作区域：5F 工作内容：男更衣室 拍摄时间：2023.12.28 17:05</p>	
位置：5F女更衣室	說明：掛衣鉤安裝	位置：5F女更衣室	說明：掛衣鉤安裝
 <p>工作区域：5F 工作内容：女更衣室 拍摄时间：2023.12.28 17:14</p>		 <p>工作区域：5F 工作内容：女更衣室 拍摄时间：2023.12.28 17:55</p>	