



力揚機電工程股份有限公司

施工日報表

工程名稱：日月潭力麗酒店大館新建工程

填表日期

113年1月10日

星期三

位置： 13F	說明： 電氣盤體迴路標註	位置： 13F	說明： 電氣盤體迴路標註
位置： 13F	說明： 電氣盤體迴路標註	位置： 13F	說明： 電氣盤體迴路標註



力揚機電工程股份有限公司

施工日報表

工程名稱：日月潭力麗酒店大館新建工程

填表日期

113年1月11日

星期四

位置：	B3F污水坑	說明：	污水泵浦拉出移交業主	位置：	B3F污水坑	說明：	污水泵浦拉出移交業主
位置：	B2F發電機室	說明：	日用油箱油尺刻度模擬測試	位置：	B2F發電機室	說明：	日用油箱油尺刻度模擬測試
位置：	B2F發電機室	說明：	日用油箱油尺刻度模擬測試	位置：	B1F制服間	說明：	未施做水錘吸收器現場點料



力揚機電工程股份有限公司





施工日報表

工程名稱：日月潭力麗酒店大館新建工程

填表日期

113年1月12日

星期五

位置： 2F	說明： 電氣盤體迴路標註	位置： 2F	說明： 電氣盤體迴路標註
			
位置： 7F	說明： 空調箱電源管路未固定牢固缺失改善	位置： 7F	說明： 空調箱電源管路未固定牢固缺失改善
			
位置： 7F	說明： 空調箱電源管路未固定牢固缺失改善	位置： 7F	說明： 空調箱電源管路未固定牢固缺失改善
