



力揚機電工程股份有限公司









施工日報表

工程名稱：日月潭力麗酒店大館新建工程

填表日期

113年1月22日

星期一

位置： B2F自設變電站	說明： MPB火警跳脫測試	位置： B2F自設變電站	說明： MPB火警跳脫測試
			
位置： B2F發電機室	說明： MPB火警跳脫測試	位置： B2F自設變電站	說明： MPB火警跳脫測試復歸
			
位置： B2F空調機房	說明： 空調設備閘閥吊牌標示	位置： B2F空調機房	說明： 空調設備閘閥吊牌標示
			
位置： 3F空調機房	說明： 空調設備閘閥吊牌標示	位置： 12F空調機房	說明： 空調設備閘閥吊牌標示
			



力揚機電工程股份有限公司

施工日報表

工程名稱：日月潭力麗酒店大館新建工程

填表日期

113年1月23日

星期二

位置：	B1F備品儲藏室	說明：	水錘吸收器施作	位置：	B1F備品儲藏室	說明：	水錘吸收器施作
							
位置：	B1F備品儲藏室	說明：	水錘吸收器施作	位置：	R1F露天設備區	說明：	空調水泵設備編號標示
							
<p>工作区域：B1F 工作内容：備品儲藏室 井水水錘吸收器 拍摄时间：2024.01.23 11:42</p> <p>日水印 機械工程 010-020000000</p>							
位置：	R1F露天設備區	說明：	空調設備閘閥吊牌標示	位置：	R1F露天設備區	說明：	空調設備閘閥吊牌標示
							
位置：	R1F露天設備區	說明：	空調水泵設備編號標示	位置：	R2F水箱室	說明：	廢棄管材另件清除
							



力揚機電工程股份有限公司









施工日報表

工程名稱：日月潭力麗酒店大館新建工程

填表日期

113年1月24日

星期三

位置：	B3F溫泉機房	說明：	複壁排水阻塞通管	位置：	B3F溫泉機房	說明：	複壁排水阻塞通管
							
位置：	2F女廁	說明：	水錘吸收器施作	位置：	2F女廁	說明：	水錘吸收器施作
							
位置：	2F女廁	說明：	水錘吸收器施作	位置：	2F女廁	說明：	水錘吸收器施作
							
位置：	R1F露天設備區	說明：	空調管路流向標示	位置：	R1F露天設備區	說明：	空調水泵設備編號標示
							



力揚機電工程股份有限公司

施工日報表

工程名稱：日月潭力麗酒店大館新建工程

填表日期

113年1月25日

星期四

位置：	B2F	說明：	壁扇電源線缺失改善	位置：	B1F	說明：	雨水管接縫焊接
							
位置：	B1F	說明：	雨水管接縫焊接	位置：	B1F	說明：	雨水系統電動閥維修
							
位置：	B1F	說明：	雨水系統電動閥維修	位置：	R1F露天設備區	說明：	變頻器補接地線
							



力揚機電工程股份有限公司

施 工 日 報 表

工程名稱：日月潭力麗酒店大館新建工程

填表日期

113年1月26日

星期五

位置：B1F制服間	說明：減壓閥吊牌標示	位置：B1F制服間	說明：減壓閥吊牌標示
位置：B1F制服間管道	說明：水錘吸收器施作	位置：B1F制服間管道	說明：水錘吸收器施作
位置：B1F制服間管道	說明：水錘吸收器施作	位置：B1F制服間管道	說明：水錘吸收器施作
		<p>工作區域：B 1 F 中控室前 工作內容：井水水錘吸收器 拍攝時間：2024.01.26 10:13</p>	
位置：B1F備品儲藏室	說明：水錘吸收器施作	位置：B1F備品儲藏室	說明：水錘吸收器施作
		<p>工作區域：B 1 F 備品儲藏室 工作內容：自來水水錘吸收器 拍攝時間：2024.01.26 09:28</p>	
		<p>工作區域：B 1 F 備品儲藏室 工作內容：井水水錘吸收器 拍攝時間：2024.01.26 09:29</p>	