



力揚機電工程股份有限公司 施工日報表

工程名稱：日月潭力麗酒店大館新建工程

填表日期

113年1月30日

星期二

位置：B1F	說明：探測器標籤張貼	位置：1F機電設備空間	說明：探測器標籤張貼
			
位置：3F婚宴中心 過道	說明：探測器標籤張貼	位置：5F	說明：探測器標籤張貼
			
位置：10F	說明：探測器標籤張貼	位置：11F	說明：探測器標籤張貼
 工作区域: 1025 拍摄时间: 2024.01.30 11:32		 工作区域: 1101 拍摄时间: 2024.01.30 11:28	
位置：12F	說明：探測器標籤張貼	位置：R3F鍋爐室	說明：探測器標籤張貼
 工作区域: 1217 拍摄时间: 2024.01.30 11:21		 工作区域: R3F 拍摄时间: 2024.01.30 11:17	



力揚機電工程股份有限公司









施工日報表

工程名稱：日月潭力麗酒店大館新建工程

填表日期

113年2月1日

星期四

位置：	B3F	說明：	污水放流池洗孔	位置：	B3F	說明：	污水放流池洗孔
 <p>工作区域: B3F 拍攝時間: 2024.02.01 15:50</p>				 <p>工作區域: B3F 拍攝時間: 2024.02.01 15:56</p>			
位置：	B3F	說明：	污水放流池洗孔	位置：	B1F/B廳	說明：	送風機訊號未回傳缺失改善
 <p>工作區域: B3F 拍攝時間: 2024.02.01 16:20</p>							
位置：	B1F備品儲藏室	說明：	送風機訊號未回傳缺失改善	位置：	R1F露天設備區	說明：	膨脹水箱支撐補強施工
							
位置：	R1F露天設備區	說明：	空調設備閘閥吊牌標示	位置：	R1F露天設備區	說明：	空調設備閘閥吊牌標示
							



力揚機電工程股份有限公司

施 工 日 報 表

工程名稱：日月潭力麗酒店大館新建工程

填表日期

113年2月2日

星期五

位置：	B1F中控室	說明：	二線控 T/U 更換	位置：	B1F中控室	說明：	消防缺失改善
							
位置：	B1F	說明：	消防缺失改善	位置：	12F排煙室	說明：	消防缺失改善
							
位置：	R1F露天設備區	說明：	物料另件清除	位置：	R2F排煙機房	說明：	消防缺失改善
 工作区域: R1F 工作内容: 露天設備區清潔 拍攝時間: 2024.02.02 10:58 今日水印 LEEC 108947527				 工作区域: R2F 拍攝時間: 2024.02.02 11:37 今日水印 LEEC 108947527			