



# 力揚機電工程股份有限公司









## 施工日報表

工程名稱：日月潭力麗酒店大館新建工程

填表日期

113年2月19日

星期一

位置：B2F/A梯前	說明：逆洗、地排錯接排水 缺失改善	位置：B2F/A梯前	說明：逆洗、地排錯接排水 缺失改善
			
位置：B1F/車位16 上方	說明：全日餐廳排水缺失 改善	位置：B1F/車位16上方	說明：全日餐廳排水缺失 改善
			
位置：B1F/中控室	說明：火警連動測試及缺失 改善	位置：1F	說明：火警連動測試及缺 失改善
			
位置：3F/男更衣室	說明：火警連動測試及缺失 改善	位置：PRF	說明：透氣管漏水缺失改 善
			



# 力揚機電工程股份有限公司

## 施工日報表

工程名稱：日月潭力麗酒店大館新建工程

填表日期

113年2月20日

星期二

位置： B1F	說明： 火警連動測試	位置： B1F	說明： 火警連動測試
			
位置： B1F/備品儲藏室	說明： 減壓閥壓力調整	位置： B1F/制服間	說明： 減壓閥壓力調整
			
位置： B1F	說明： 雨水電動閥更換	位置： B1F	說明： 雨水電動閥更換
			
位置： 3F	說明： 火警連動測試	位置： 5F	說明： 509水錘吸收器施做
			



# 力揚機電工程股份有限公司 施 工 日 報 表

工程名稱：日月潭力麗酒店大館新建工程

填表日期

113年2月21日

星期三

位置：	B2F	說明：	電動車充電樁電源工程	位置：	B2F	說明：	電動車充電樁電源工程
							
位置：	B1F	說明：	電動車充電樁電源工程	位置：	B1F	說明：	電動車充電樁電源工程
							
位置：	B1F	說明：	電動車充電樁電源工程	位置：	B1F	說明：	電動車充電樁電源工程
							



# 力揚機電工程股份有限公司

## 施工日報表

工程名稱：日月潭力麗酒店大館新建工程

填表日期

113年2月23日

星期五

位置： B1F/中控室	說明： 火警訊號隔離教育訓練	位置： B1F/中控室	說明： 火警訊號隔離教育訓練
			
位置： B1F/中控室	說明： 消防缺失修改	位置： 2F/乙室外梯	說明： 瓦斯堆放區增設排水
			
位置： 2F/乙室外梯	說明： 瓦斯堆放區增設排水	位置： 2F/乙室外梯	說明： 瓦斯堆放區增設排水
			
位置： 2F/乙室外梯	說明： 瓦斯堆放區增設排水	位置： 2F/乙室外梯	說明： 瓦斯堆放區增設排水
			