



# 力揚機電工程股份有限公司







## 施工日報表

工程名稱：日月潭力麗酒店大館新建工程

填表日期

113年3月4日

星期一

位置：	B2F	說明：	電動車充電樁電源工程	位置：	B2F	說明：	電動車充電樁電源工程
							
位置：	B2F	說明：	電動車充電樁電源工程	位置：	B2F	說明：	電動車充電樁電源工程
							
位置：	B2F	說明：	電動車充電樁電源工程	位置：	B2F	說明：	電動車充電樁電源工程
							



# 力揚機電工程股份有限公司









## 施 工 日 報 表

工程名稱：日月潭力麗酒店大館新建工程

填表日期

113年3月5日

星期二

位置：	B2F/空調機房	說明：	水泵異音檢查	位置：	B2F	說明：	空調監控系統修正
							
位置：	B2F/自設變電站	說明：	電動車充電樁電源工程	位置：	B2F/自設變電站	說明：	電動車充電樁電源工程
							
位置：	3F/游泳池機房	說明：	空調監控系統修正	位置：	5F/三溫暖設備區	說明：	女湯高溫池熱交換器電動閥更換
							
位置：	5F/三溫暖設備區	說明：	女湯高溫池熱交換器電動閥更換	位置：	5F/三溫暖設備區	說明：	女湯泵浦燒毀
							



# 力揚機電工程股份有限公司

## 施工日報表

工程名稱：日月潭力麗酒店大館新建工程

填表日期

113年3月6日

星期三

位置： B1F/中控室	說明： 火警連動測試及缺失改善	位置： B1F/備品儲藏室	說明： 減壓閥壓力錶燒焊
			
位置： B1F/備品儲藏室	說明： 減壓閥壓力錶燒焊	位置： B1F/備品儲藏室	說明： 減壓閥壓力錶燒焊
			
位置： B1F/備品儲藏室	說明： 減壓閥壓力錶燒焊	位置： 10F/1008	說明： 給水管線固定施工
			
位置： 10F/1008	說明： 給水管線固定施工	位置： 13F/門廳A前廊道	說明： 透氣管漏水施工
			



# 力楊機電開發股份有限公司







## 施工日報表

工程名稱：日月潭麗酒店大館新建工程

填表日期

113年3月7日

星期四

位置：	B1F/備品儲藏室	說明：	減壓閥壓力錶調壓	位置：	B1F/備品儲藏室	說明：	減壓閥壓力錶調壓
							
位置：	B1F/中控室	說明：	火警連動測試及缺失改善	位置：	13F	說明：	透氣管漏水檢修
							
位置：	13F	說明：	透氣管漏水檢修	位置：	PRF	說明：	透氣管漏水檢修
							
位置：	PRF	說明：	透氣管漏水檢修	位置：	PRF	說明：	透氣管漏水檢修
