



力揚機電工程股份有限公司









施工日報表

工程名稱：日月潭力麗酒店大館新建工程

填表日期

113年3月25日

星期一

位置：	5F	說明：	熱水減壓閥壓力錶裝設	位置：	5F	說明：	熱水減壓閥壓力錶裝設
							
位置：	5F	說明：	熱水減壓閥壓力錶裝設	位置：	R2F/水箱室	說明：	自來水幹管增設2"閘閥
							
位置：	R2F/水箱室	說明：	自來水幹管增設2"閘閥	位置：	R2F/水箱室	說明：	自來水幹管增設2"閘閥
							
位置：	R2F/水箱室	說明：	自來水幹管增設2"閘閥	位置：	R2F/水箱室	說明：	自來水幹管增設2"閘閥
							



力揚機電工程股份有限公司



施 工 日 報 表

工程名稱：日月潭力麗酒店大館新建工程

填表日期

113年3月26日

星期二

位置：	R2F/水箱室	說明：	行政酒廊自來水水管銜接施做	位置：	R2F/水箱室	說明：	行政酒廊自來水水管銜接施做
							



力揚機電工程股份有限公司

施工日報表

工程名稱：日月潭力麗酒店大館新建工程

填表日期

113年3月28日

星期四

位置：	R2F/水箱室	說明：	行政酒廊自來水水管銜接施做	位置：	R2F/水箱室	說明：	行政酒廊自來水水管銜接施做
							
位置：	R2F/水箱室	說明：	行政酒廊自來水水管銜接施做	位置：	R2F/水箱室	說明：	行政酒廊自來水水管銜接施做
							
位置：	R2F/水箱室	說明：	水箱排水處漏水缺失修改	位置：	R2F/水箱室	說明：	水箱排水處漏水缺失修改
							
位置：	R2F/水箱室	說明：	水箱排水處漏水缺失修改	位置：	R2F/水箱室	說明：	水箱排水處漏水缺失修改
							



力揚機電工程股份有限公司

施工日報表

工程名稱：日月潭力麗酒店大館新建工程

填表日期

113年3月29日

星期五

位置：5F	說明：緊急照明燈電池更換	位置：5F	說明：緊急照明燈電池更換
位置：6F	說明：緊急照明燈電池更換	位置：6F	說明：緊急照明燈電池更換
位置：13F	說明：緊急照明燈電池更換	位置：13F	說明：緊急照明燈電池更換
位置：13F	說明：緊急照明燈電池更換	位置：13F	說明：緊急照明燈電池更換