

拍攝日期:

112年12月11日

地點:

桃園會展中心基地



建築外觀進度



拍攝日期:

112年12月11日

地點:

桃園會展中心基地

說明:

建築外觀進度



拍攝日期:

112年12月12日

地點:

桃園會展中心基地

說明:

建築外觀進度



拍攝日期:

112年12月12日

地點:

桃園會展中心基地

說明:

建築外觀進度



拍攝日期:


112年12月09日

地點:

會議棟第一層

說明:

廁所衛生設備安裝




拍攝日期:

112年12月09日

地點:

說明:

避雷針施作




拍攝日期:

112年12月09日

地點: RF

說明:

避雷針施作



拍攝日期:

112年12月09日

地點:

RF

說明:

避雷針施作



拍攝日期:

112年12月10日

地點:

會議棟第三層



拉照明器具安裝



拍攝日期:

112年12月10日

地點:

會議棟第一層

說明:

廁所衛生設備安裝



拍攝日期:

112年12月10日

地點: RF

說明:

太陽能設備安裝



拍攝日期:

112年12月10日

地點:

會議棟第一層

說明:

廁所衛生設備安裝



拍攝日期: 112年12月11日

地點:

會議棟第三層



消防箱結線



拍攝日期:

112年12月11日

地點:

會議棟第五層

說明:

模組箱結線



拍攝日期:

112年12月11日

地點:

會議棟第五層

說明: 撒水試壓



拍攝日期:

112年12月11日

地點:

會議棟第一層

說明:

撒水2次延伸



拍攝日期: 112年12月12日

地點:

會議棟第三層

說明: 弱電拉線



拍攝日期: 112年12月12日

地點:

會議棟第三層

說明:

800 人會議室佈纜



拍攝日期:

112年12月12日

地點:

會議棟第三層

說明:

核對灑水位置



拍攝日期:

112年12月12日

地點:

會議棟第五層

說明:

電盤結線



拍攝日期:

112年12月13日

地點:

會議棟第二層

說明:

灑水二次延伸



拍攝日期:

112年12月13日

地點:

會議棟第五層

說明:

拉照明器具安裝



拍攝日期:

112年12月13日

地點:

會議棟第三層

說明:

拉插座電源



拍攝日期: 112年12月13日

地點:

會議棟第三層

說明:

100 人會議室佈纜



拍攝日期: 112年12月14日

地點:

會議棟第五層

說明: 拉插座電源




拍攝日期:

112年12月14日

地點:

會議棟第七層

說明: 弱電拉線



拍攝日期:

112年12月14日

地點:

會議棟第四層

說明:

800 人會議室佈纜



拍攝日期:

112年12月14日

地點:

會議棟第七層

說明:

管道間配管



拍攝日期:

112年12月15日

地點:

會議棟第五層

說明: 模組箱結線



拍攝日期:

||112年12月15日

地點:

會議棟第七層

說明:

拉照明器具安裝



拍攝日期:

112年12月15日

地點:

會議棟第一層

說明:

二線控開關設備進 場查驗



拍攝日期: 112年12月15日

地點:

會議棟第二層

說明:

線架安裝