

根基營造『桃園會展中心統包工程』

施工（查驗、試驗）紀錄—水電工程照片

	拍攝日期： 113 年 01 月 15 日 地點： 桃園會展中心基地 說明： 建築外觀進度		拍攝日期： 113 年 01 月 15 日 地點： 桃園會展中心基地 說明： 建築外觀進度
	拍攝日期： 113 年 01 月 17 日 地點： 桃園會展中心基地 說明： 建築外觀進度		拍攝日期： 113 年 01 月 17 日 地點： 桃園會展中心基地 說明： 建築外觀進度

根基營造『桃園會展中心統包工程』

施工（查驗、試驗）紀錄—水電工程照片



拍攝日期：
113 年 01 月 13 日

地點：
會議棟第一層


說明：
消防缺失改善



拍攝日期：
113 年 01 月 13 日

地點：
會議棟第一層

說明：
消防缺失改善



拍攝日期：
113 年 01 月 13 日

地點：
會議棟第一層

說明：
消防缺失改善



拍攝日期：
113 年 01 月 13 日

地點：
會議棟第七層

說明：
插座安裝

根基營造『桃園會展中心統包工程』

施工（查驗、試驗）紀錄—水電工程照片



拍攝日期：
113 年 01 月 14 日

地點：
北側

說明：
景觀燈安裝



拍攝日期：
113 年 01 月 14 日

地點：
北側

說明：
景觀燈安裝



拍攝日期：
113 年 01 月 14 日

地點：
北側

說明：
景觀燈安裝




拍攝日期：
113 年 01 月 14 日

地點：
北側

說明：
景觀燈安裝

根基營造『桃園會展中心統包工程』


施工（查驗、試驗）紀錄—水電工程照片



拍攝日期：
113 年 01 月 15 日

地點：
會議棟第五層

說明：
管道間配管



拍攝日期：
113 年 01 月 15 日

地點：
會議棟第三層

說明：
明管插座配管



拍攝日期：
113 年 01 月 15 日

地點：
會議棟第三層

說明：
消防缺失改善



拍攝日期：
113 年 01 月 15 日

地點：
會議棟第一層

說明：
缺失改善

根基營造『桃園會展中心統包工程』

施工（查驗、試驗）紀錄—水電工程照片



拍攝日期：
113 年 01 月 16 日

地點：
會議棟第二層

說明：
消防檢查-排煙



拍攝日期：
113 年 01 月 16 日

地點：
南側

說明：
景觀燈安裝



拍攝日期：
113 年 01 月 16 日

地點：
會議棟第一層

說明：
明管插座安裝



拍攝日期：
113 年 01 月 16 日

地點：
會議棟第一層

說明：
視聽安裝主機

根基營造『桃園會展中心統包工程』


施工（查驗、試驗）紀錄—水電工程照片



拍攝日期：
113 年 01 月 17 日

地點：
會議棟第二層


說明：
消防複檢檢查



拍攝日期：
113 年 01 月 17 日

地點：
會議棟第三層

說明：
消防複檢檢查



拍攝日期：
113 年 01 月 17 日

地點：
會議棟第七層

說明：
消防複檢檢查



拍攝日期：
113 年 01 月 17 日

地點：
會議棟第四層

說明：
消防複檢檢查

根基營造『桃園會展中心統包工程』

施工（查驗、試驗）紀錄—水電工程照片



拍攝日期：
113 年 01 月 18 日

地點：
北側

說明：
景觀燈安裝



拍攝日期：
113 年 01 月 18 日

地點：
北側

說明：
景觀燈安裝



拍攝日期：
113 年 01 月 18 日

地點：
會議棟第一層

說明：
消檢缺失改善



拍攝日期：
113 年 01 月 18 日

地點：
會議棟第一層

說明：
消檢缺失改善

根基營造『桃園會展中心統包工程』

施工（查驗、試驗）紀錄—水電工程照片



拍攝日期：
113 年 01 月 19 日

地點：
會議棟第一層

說明：
消檢缺失改善



拍攝日期：
113 年 01 月 19 日

地點：
會議棟第七層

說明：
插座測試通電



拍攝日期：
113 年 01 月 19 日

地點：
會議棟第五層

說明：
廁所配管



拍攝日期：
113 年 01 月 19 日

地點：
會議棟第一層

說明：
消檢缺失改善