

根基營造『桃園會展中心統包工程』

施工（查驗、試驗）紀錄—水電工程照片

	拍攝日期： 113 年 01 月 30 日 地點： 桃園會展中心基地 說明： 建築外觀進度		拍攝日期： 113 年 01 月 30 日 地點： 桃園會展中心基地 說明： 建築外觀進度
	拍攝日期： 113 年 01 月 31 日 地點： 桃園會展中心基地 說明： 建築外觀進度		拍攝日期： 113 年 01 月 31 日 地點： 桃園會展中心基地 說明： 建築外觀進度

根基營造『桃園會展中心統包工程』

施工（查驗、試驗）紀錄—水電工程照片



拍攝日期：
113 年 01 月 27 日

地點：
會議棟第五層

說明：
配合精裝修調整撇
水頭



拍攝日期：
113 年 01 月 27 日

地點：
會議棟第五層

說明：
配合精裝修調整撇
水頭



拍攝日期：
113 年 01 月 27 日

地點：
會議棟第三層

說明：
安裝衛浴設備



拍攝日期：
113 年 01 月 27 日

地點：
會議棟第三層

說明：
安裝衛浴設備

根基營造『桃園會展中心統包工程』

施工（查驗、試驗）紀錄—水電工程照片

配合根基樓板振動測試無法施作	拍攝日期： 113 年 01 月 28 日	配合根基樓板振動測試無法施作	拍攝日期： 113 年 01 月 28 日
	地點：		地點：
	說明：		說明：
配合根基樓板振動測試無法施作	拍攝日期： 113 年 01 月 28 日	配合根基樓板振動測試無法施作	拍攝日期： 113 年 01 月 28 日
	地點：		地點：
	說明：		說明：

根基營造『桃園會展中心統包工程』

施工（查驗、試驗）紀錄—水電工程照片



拍攝日期：
113 年 01 月 29 日

地點：
北側

說明：
景觀燈接線及噴漆



拍攝日期：
113 年 01 月 29 日

地點：
北側

說明：
景觀燈接線及噴漆



拍攝日期：
113 年 01 月 29 日

地點：
RF

說明：
太陽能配管及設備
定位查驗



拍攝日期：
113 年 01 月 29 日

地點：
RF

說明：
太陽能配管及設備
定位查驗

根基營造『桃園會展中心統包工程』

施工（查驗、試驗）紀錄—水電工程照片



拍攝日期：
113 年 01 月 30 日

地點：
會議棟第三層

說明：
機櫃設備安裝結線



拍攝日期：
113 年 01 月 30 日

地點：
會議棟第七層

說明：
安裝廁所押扣



拍攝日期：
113 年 01 月 30 日

地點：
會議棟第一層

說明：
燈具查驗



拍攝日期：
113 年 01 月 30 日

地點：
會議棟第六層

說明：
安裝燈具

根基營造『桃園會展中心統包工程』

施工（查驗、試驗）紀錄—水電工程照片



拍攝日期：
113 年 01 月 31 日

地點：
會議棟第三層

說明：
喇叭安裝



拍攝日期：
113 年 01 月 31 日

地點：
展覽棟第一層

說明：
發電機正驗



拍攝日期：
113 年 01 月 31 日

地點：
展覽棟第一層

說明：
消防火警連動測試



拍攝日期：
113 年 01 月 31 日

地點：
展覽棟第一層

說明：
車牌辨識測試

根基營造『桃園會展中心統包工程』

施工（查驗、試驗）紀錄—水電工程照片



拍攝日期：
113 年 02 月 01 日

地點：
會議棟第三層

說明：
喇叭安裝



拍攝日期：
113 年 02 月 01 日

地點：
會議棟第七層

說明：
機櫃拉線



拍攝日期：
113 年 02 月 01 日

地點：
會議棟第五層

說明：
電盤結線



拍攝日期：
113 年 02 月 01 日

地點：
會議棟第三層

說明：
喇叭安裝

根基營造『桃園會展中心統包工程』

施工（查驗、試驗）紀錄—水電工程照片



拍攝日期：
113 年 02 月 02 日

地點：
會議棟第一層

說明：
線材結線



拍攝日期：
113 年 02 月 02 日

地點：
會議棟第一層

說明：
線材結線



拍攝日期：
113 年 02 月 02 日

地點：
會議棟第一層

說明：
喇叭框製作，表布



拍攝日期：
113 年 02 月 02 日

地點：
會議棟第一層

說明：
喇叭框製作，表布