

根基營造『桃園會展中心統包工程』

施工（查驗、試驗）紀錄—水電工程照片

	拍攝日期： 113 年 03 月 30 日 地點： 桃園會展中心基地 說明： 建築外觀進度		拍攝日期： 113 年 03 月 30 日 地點： 桃園會展中心基地 說明： 建築外觀進度
	拍攝日期： 113 年 04 月 03 日 地點： 桃園會展中心基地 說明： 建築外觀進度		拍攝日期： 113 年 04 月 03 日 地點： 桃園會展中心基地 說明： 建築外觀進度

根基營造『桃園會展中心統包工程』

施工（查驗、試驗）紀錄—水電工程照片



拍攝日期：
113 年 03 月 30 日

地點：
展覽棟第二層

說明：
缺失修繕



拍攝日期：
113 年 03 月 30 日

地點：
展覽棟第二層

說明：
缺失修繕



拍攝日期：
113 年 03 月 30 日

地點：
會議棟第七層

說明：
燈光感插座安裝



拍攝日期：
113 年 03 月 30 日

地點：
會議棟第七層

說明：
燈光感插座安裝

根基營造『桃園會展中心統包工程』

施工（查驗、試驗）紀錄—水電工程照片



拍攝日期：
113 年 03 月 31 日

地點：
會議棟第三層

說明：
燈光感插座安裝



拍攝日期：
113 年 03 月 31 日

地點：
會議棟第三層

說明：
燈光感插座安裝



拍攝日期：
113 年 03 月 31 日

地點：
會議棟第三層

說明：
燈光感插座安裝



拍攝日期：
113 年 03 月 31 日

地點：
會議棟第五層

說明：
炭燈安裝

根基營造『桃園會展中心統包工程』

施工（查驗、試驗）紀錄—水電工程照片



拍攝日期：
113 年 04 月 01 日

地點：
會議室

說明：
初驗複驗



拍攝日期：
113 年 04 月 01 日

地點：
會議室

說明：
初驗複驗



拍攝日期：
113 年 04 月 01 日

地點：
會議棟第四層

說明：
初驗複驗



拍攝日期：
113 年 04 月 01 日

地點：
會議棟第五層

說明：
初驗複驗

根基營造『桃園會展中心統包工程』

施工（查驗、試驗）紀錄—水電工程照片



拍攝日期：
113 年 04 月 02 日

地點：
會議棟第三層

說明：
燈光感插座安裝



拍攝日期：
113 年 04 月 02 日

地點：
會議棟第一層

說明：
敗管補線



拍攝日期：
113 年 04 月 02 日

地點：
會議棟第一層

說明：
燈具查驗



拍攝日期：
113 年 04 月 02 日

地點：
會議棟第一層

說明：
燈具查驗

根基營造『桃園會展中心統包工程』

施工（查驗、試驗）紀錄—水電工程照片



拍攝日期：
113 年 04 月 03 日

地點：
會議棟第二層

說明：
地震修繕改善



拍攝日期：
113 年 04 月 03 日

地點：
會議棟第三層

說明：
地震修繕改善



拍攝日期：
113 年 04 月 03 日

地點：
地下一

說明：
地震修繕改善



拍攝日期：
113 年 04 月 03 日

地點：
地下一

說明：
地震修繕改善

根基營造『桃園會展中心統包工程』

施工（查驗、試驗）紀錄—水電工程照片



拍攝日期：
113 年 04 月 04 日

地點：
會議棟第一層

說明：
地震修繕改善



拍攝日期：
113 年 04 月 04 日

地點：
外側

說明：
地震修繕改善



拍攝日期：
113 年 04 月 04 日

地點：
會議棟第五層

說明：
地震修繕改善




拍攝日期：
113 年 04 月 04 日

地點：
會議棟第五層

說明：
地震修繕改善

根基營造『桃園會展中心統包工程』

施工（查驗、試驗）紀錄—水電工程照片

	拍攝日期： 113 年 04 月 05 日 地點： 管道間 說明： 地震修繕改善		拍攝日期： 113 年 04 月 05 日 地點： 管道間 說明： 地震修繕改善
	拍攝日期： 113 年 04 月 05 日 地點： 展覽棟 說明： 地震修繕改善		拍攝日期： 113 年 04 月 05 日 地點： 展覽棟 說明： 地震修繕改善