



力揚機電工程股份有限公司

桃園會展中心統包工程施工相片-114/05/19~114/05/25



拍攝日期：
114 年 05 月 19 日

地點：
地下一層
東側汙水機房

說明：
Sp5 汙水放流泵功能異常檢查測試。



拍攝日期：
114 年 05 月 19 日

地點：
展覽棟 2 樓

說明：
緊急照明蓄電功能異常查修。



拍攝日期：
114 年 05 月 20 日

地點：
地下一層
東側汙水機房

說明：
Sp5 汙水放流泵功能異常，ot、根基、力揚 3 方會驗，確認馬達遭受異物阻塞早成損壞。



拍攝日期：
114 年 05 月 20 日

地點：
地下一層
東側汙水機房

說明：
Sp5 汙水放流泵功能異常，ot、根基、力揚 3 方會驗，確認馬達遭受異物阻塞早成損壞。



力揚機電工程股份有限公司

桃園會展中心統包工程施工相片-114/05/19~114/05/25



拍攝日期：
114 年 05 月 20 日

地點：
會議棟
地上 3 樓

說明：
排煙風機(排煙風
機盤)消防訊號功
能異常檢修。



拍攝日期：
114 年 05 月 20 日

地點：
會議棟
地上 3 樓

說明：
排煙風機(訊號傳
遞模組)消防訊號
功能異常檢修。



拍攝日期：
114 年 05 月 20 日

地點：
會議棟
地上 3 樓

說明：
電梯防煙垂幕連動
消防訊號功能異常
檢修。



拍攝日期：
114 年 05 月 20 日

地點：
會議棟
地上 3 樓

說明：
排煙風機(訊號傳
遞模組)消防訊號
功能異常檢修。



力揚機電工程股份有限公司

桃園會展中心統包工程施工相片-114/05/19~114/05/25



拍攝日期：
114 年 05 月 20 日

地點：
會議棟
地下 1 樓

說明：
鐵捲門消防訊號功
能異常檢修。



拍攝日期：
114 年 05 月 20 日

地點：
會議棟
地下 1 樓

說明：
鐵捲門消防訊號功
能異常檢修。



拍攝日期：
114 年 05 月 21 日

地點：
會議棟
地上 5 樓

說明：
緊急照明燈蓄電功
能異常檢修。



拍攝日期：
114 年 05 月 21 日

地點：
會議棟
地上 5 樓

說明：
緊急照明燈蓄電功
能異常檢修。



力揚機電工程股份有限公司

桃園會展中心統包工程施工相片-114/05/19~114/05/25



拍攝日期：
114 年 05 月 21 日

地點：
會議棟
地上 7 樓

說明：
緊急照明燈蓄電功能異常檢修，高空作業車動線保護。



拍攝日期：
114 年 05 月 22 日

地點：
會議棟
地上 2 樓消防管道

說明：
水流檢知器壓力表異常檢修。



拍攝日期：
114 年 05 月 22 日

地點：
中控室

說明：
13 號梯階梯燈接線盒檢修。



拍攝日期：
114 年 05 月 23 日

地點：
會議棟
地上 3 樓消防管道

說明：
水流檢知器壓力表異常檢修。