



力揚機電工程股份有限公司

桃園會展中心統包工程施工相片-114/06/02~114/06/08



拍攝日期：
114 年 06 月 02 日

地點：
會議棟
地上 5 樓
西側給排水管道間

說明：
虹吸排水幹管固定
部加強。



拍攝日期：
114 年 06 月 02 日

地點：
會議棟
地上 5 樓
茶水間天花板上方

說明：
虹吸排水幹管固定
部加強。



拍攝日期：
114 年 06 月 04 日

地點：
會議棟
地上 5 樓
茶水間天花板上方

說明：
虹吸排水幹管固定
部加強。



拍攝日期：
114 年 06 月 06 日


地點：
會議棟
地下一層
西側汙水機房

說明：
Sp5 汙水馬達川源
原廠至現場檢修。



力揚機電工程股份有限公司

桃園會展中心統包工程施工相片-114/06/02~114/06/08



拍攝日期：
114 年 06 月 06 日

地點：
會議棟
地下一層
西側汙水機房

說明：
Sp5 汙水馬達川源
原廠至現場檢修。



拍攝日期：
114 年 06 月 06 日

地點：
會議棟
地下一層
西側汙水機房

說明：
Sp5 汙水馬達川源
原廠至現場檢修。



拍攝日期：
114 年 06 月 06 日

地點：
會議棟
地下一層
西側汙水機房

說明：
Sp5 汙水馬達川源
原廠將損壞馬達取
回檢修。



拍攝日期：
114 年 06 月 06 日

地點：
中控室

說明：
弱電缺失改善覆核
解列。