



# 力揚機電工程股份有限公司


## 施工日報表

工程名稱：日月潭力麗酒店大館新建工程

填表日期

113年1月3日

星期三

位置： 3F	說明： 照明配管缺失改善	位置： 12F	說明： 箱型前傾式風機檢修
			
位置： R1F露天設備區	說明： 加藥機缺失改善	位置： R1F露天設備區	說明： 加藥機缺失改善
			
位置： R1F露天設備區	說明： 加藥機缺失改善	位置： R1F露天設備區	說明： 加藥機缺失改善
			





# 力揚機電工程股份有限公司







## 施 工 日 報 表

工程名稱：日月潭力麗酒店大館新建工程

填表日期

113年1月4日

星期四

位置：	13F	說明：	撒水頭修飾蓋缺失修改	位置：	13F	說明：	透氣管漏水缺失修改
							
位置：	13F	說明：	透氣管漏水缺失修改	位置：	13F	說明：	透氣管漏水缺失修改
							
位置：	R1F露天設備區	說明：	加藥機缺失改善	位置：	R1F露天設備區	說明：	加藥機缺失改善
							
位置：	R1F露天設備區	說明：	加藥機缺失改善	位置：	R1F露天設備區	說明：	加藥機缺失改善
