



力揚機電工程股份有限公司

施工日報表

工程名稱：日月潭力麗酒店大館新建工程

填表日期

113年1月15日

星期一

位置：	客房702管道	說明：	給水管路固定未牢固 缺失改善	位置：	客房806管道	說明：	給水管路固定未牢固 缺失改善
位置：	客房1008	說明：	給水管路固定未牢固 缺失改善	位置：	客房1008	說明：	給水管路固定未牢固 固缺失改善
位置：	客房1013	說明：	給水管路固定未牢固 缺失改善	位置：	客房1125	說明：	給水管路固定未牢固 固缺失改善



力揚機電工程股份有限公司

施工日報表

工程名稱：日月潭力麗酒店大館新建工程

填表日期

113年1月16日

星期二

位置：	B3F溫泉機房	說明：	電氣盤體迴路標籤張貼	位置：	B3F溫泉機房	說明：	電氣盤體迴路標籤張貼
							
位置：	B3F油脂機房	說明：	電氣盤體迴路標籤張貼	位置：	B1F	說明：	雨水系統控制異常查修
							
位置：	B1F	說明：	雨水系統控制異常查修	位置：	R2F水箱室	說明：	水源種類標示
							

工作区域: R2F
工作内容: 水箱室
拍摄时间: 2024.01.16 14:00

井水水箱

今日水印



力揚機電工程股份有限公司







施工日報表

工程名稱：日月潭力麗酒店大館新建工程

填表日期

113年1月17日

星期三

位置：	B3F	說明：	雨水系統控制異常查修	位置：	B3F	說明：	雨水系統控制異常查修
							
位置：	B1F	說明：	雨水系統控制異常查修	位置：	B1F	說明：	雨水系統控制異常查修
							
位置：	B1F	說明：	雨水系統控制異常查修	位置：	B1F	說明：	雨水系統控制異常查修
							



力揚機電工程股份有限公司







施工日報表

工程名稱：日月潭力麗酒店大館新建工程

填表日期

113年1月18日

星期四

位置：	B3F	說明：	水錘吸收器施作	位置：	B1F	說明：	雨水系統控制異常查修
							
位置：	B1F女盥洗室	說明：	水錘吸收器施作	位置：	B1F女盥洗室	說明：	水錘吸收器施作
							
位置：	1F女廁	說明：	水錘吸收器施作	位置：	1F女廁	說明：	水錘吸收器施作
							



力揚機電工程股份有限公司

施工日報表

工程名稱：日月潭力麗酒店大館新建工程

填表日期

113年1月19日

星期五

位置：	文化街	說明：	路燈電線下地施做	位置：	文化街	說明：	路燈電線下地施做
							
位置：	文化街	說明：	路燈電線下地施做	位置：	3F女廁	說明：	水錘吸收器施作
							
位置：	3F女廁	說明：	水錘吸收器施作	位置：	3F女廁	說明：	水錘吸收器施作
							
位置：	3F男更衣室	說明：	水錘吸收器施作	位置：	3F女更衣室	說明：	水錘吸收器施作
							