



力揚機電工程股份有限公司 施 工 日 報 表

工程名稱：日月潭力麗酒店大館新建工程

填表日期

113年2月27日

星期二

位置：	B2F/空調室	說明：	消防電動風門、防火風門退料	位置：	B2F/空調室	說明：	消防電動風門、防火風門退料
							
位置：	B2F/空調室	說明：	消防電動風門、防火風門退料	位置：	B2F/空調室	說明：	消防電動風門、防火風門退料
							



力揚機電工程股份有限公司







施工日報表

工程名稱：日月潭力麗酒店大館新建工程

填表日期

113年2月28日

星期三

位置：	B2F	說明：	充電樁電源盤材料進場	位置：	B2F	說明：	充電樁電源盤材料進場
							
位置：	B2F	說明：	充電樁電源盤材料進場	位置：	B2F	說明：	充電樁電源盤材料進場
							
位置：	B2F	說明：	充電樁電源盤材料進場	位置：	B2F	說明：	充電樁電源盤材料進場
							



力揚機電工程股份有限公司







施 工 日 報 表

工程名稱：日月潭力麗酒店大館新建工程

填表日期

113年2月29日

星期四

位置：	B1F/中控室	說明：	配合行政酒廊施工， 消防隔離	位置：	B1F/中控室	說明：	配合行政酒廊施工， 消防隔離
							
位置：	R1F	說明：	配合行政酒廊施工， 拆除消防設備	位置：	R1F	說明：	配合行政酒廊施工， 拆除消防設備
							
位置：	R1F	說明：	配合行政酒廊施工， 拆除消防設備	位置：	R1F	說明：	配合行政酒廊施工， 拆除消防設備
							



力揚機電工程股份有限公司

施工日報表

工程名稱：日月潭力麗酒店大館新建工程

填表日期

113年3月1日

星期五

位置：	B1F/中控室	說明：	火警連動測試及缺失改善	位置：	B1F/中控室	說明：	火警連動測試及缺失改善
							
位置：	B1F/中控室	說明：	火警連動測試及缺失改善	位置：	B1F/中控室	說明：	火警連動測試及缺失改善
							
位置：	B1F/中控室	說明：	火警連動測試及缺失改善	位置：	B1F/中控室	說明：	火警連動測試及缺失改善
							



力揚機電工程股份有限公司 施 工 日 報 表

工程名稱：日月潭力麗酒店大館新建工程

填表日期

113年3月2日

星期六

位置：	R2F/水箱室	說明：	透氣管漏水	位置：	R2F/水箱室	說明：	透氣管漏水
							
位置：	PRF	說明：	透氣管漏水巡查	位置：	PRF	說明：	透氣管漏水巡查
