


根基營造『桃園會展中心統包工程』

施工（查驗、試驗）紀錄—水電工程照片



拍攝日期：
110年5月 日

地點：
A4&A5 區


說明：
防水毯施作(一)



拍攝日期：
110年5月 日

地點：
A4&A5 區


說明：
防水毯施作(二)



拍攝日期：
110年5月 日

地點：
A4&A5 區

說明：
防水層保護
PC 澆置(一)



拍攝日期：
110年5月 日

地點：
A4&A5 區

說明：
防水層保護
PC 澆置(二)

根基營造『桃園會展中心統包工程』

施工（查驗、試驗）紀錄—水電工程照片

	<p>拍攝日期： 110年5月 日</p>		<p>拍攝日期： 110年5月 日</p>
	<p>拍攝日期： 110年5月 日</p>		<p>拍攝日期： 110年5月 日</p>
<p>地點： A1區</p>	<p>說明： 複壁排水配管(一)</p>	<p>地點： A1區</p>	<p>說明： 複壁排水配管(二)</p>
<p>地點： A1區</p>	<p>說明： 複壁排水配管(三)</p>	<p>地點： A1區</p>	<p>說明： 複壁排水配管(四)</p>

根基營造『桃園會展中心統包工程』

施工（查驗、試驗）紀錄—水電工程照片



拍攝日期：
110年5月 日

地點：
A3區

說明：
連通管留設(一)

2021年5月26日




拍攝日期：
110年5月 日

地點：
A3區

說明：
連通管留設(二)

2021年5月22日




拍攝日期：
110年5月 日

地點：
A3區

說明：
連通管留設(三)

2021年5月24日



拍攝日期：
110年5月 日


地點：
A3區

說明：
連通管留設(四)

2021年5月25日

根基營造『桃園會展中心統包工程』

施工（查驗、試驗）紀錄—水電工程照片



拍攝日期：
110年5月 日

地點：
A5區發電機接地


說明：
防水層保護PC
澆置前接地檢查



拍攝日期：
110年5月 日

地點：
A5區鋼構接地

說明：
防水層保護PC
澆置前接地檢查



拍攝日期：
110年5月 日

地點：
A2區電力接地

說明：
引出線止水板施作
及固定檢查



拍攝日期：
110年5月 日

地點：
A2區電力接地

說明：
地樑澆置前電阻值
量測檢查

根基營造『桃園會展中心統包工程』

施工（查驗、試驗）紀錄—水電工程照片



拍攝日期：
110年5月 日

地點：
A5區鋼構接地

說明：
監造隨機抽查



拍攝日期：
110年5月 日

地點：
A2區

說明：
接地系統隨機查驗



拍攝日期：
110年5月 日

地點：
1F置料區

說明：
PVC電線進場
一級查驗




拍攝日期：
110年5月 日

地點：
1F置料區

說明：
接地用裸銅線
進場查驗

根基營造『桃園會展中心統包工程』

施工（查驗、試驗）紀錄—水電工程照片



拍攝日期：
110年5月日

地點：
1F 置料區

說明：
電線進場
二級監造查驗

2021年5月25日



拍攝日期：
110年5月日

地點：
1F 置料區

說明：
PVC 管料進場
監造查驗

2021年5月21日



拍攝日期：
110年5月日

地點：
1F 置料區

說明：
材料進場
監造二級查驗

2021年5月21日



拍攝日期：
110年5月日

地點：
1F 置料區

說明：
材料進場
根基一級查驗

2021年5月21日

根基營造『桃園會展中心統包工程』


施工（查驗、試驗）紀錄—水電工程照片



拍攝日期：
110年5月 日

地點：
A1

說明：
筏基排水連結配管
(一)



拍攝日期：
110年5月 日

地點：
A1

說明：
筏基排水連結配管
(二)



拍攝日期：
110年5月 日

地點：
A1

說明：
筏基排水連結配管
(三)



拍攝日期：
110年5月 日

地點：
A1

說明：
筏基排水連結配管
(四)