

根基營造『桃園會展中心統包工程』

施工（查驗、試驗）紀錄—水電工程照片

 <p>2021年6月13日</p>	<p>拍攝日期： 110年6月 日</p> <p>地點： A4區</p> <p>說明： 鋼筋進場 工作筋鋪設</p>	 <p>2021年6月18日</p>	<p>拍攝日期： 110年6月 日</p> <p>地點： A2區</p> <p>說明： 地樑澆置作業(一)</p>
 <p>2021年6月18日</p>	<p>拍攝日期： 110年6月 日</p> <p>地點： A2區</p> <p>說明： 地樑澆置作業(二)</p>	 <p>2021年6月18日</p>	<p>拍攝日期： 110年6月 日</p> <p>地點： A2區</p> <p>說明： 地樑澆置作業(三)</p>

根基營造『桃園會展中心統包工程』

施工（查驗、試驗）紀錄—水電工程照片



拍攝日期：
110年6月 日

地點：
A4區

說明：
上連通管留設



拍攝日期：
110年6月 日

地點：
A4區


說明：
上連通管施作



拍攝日期：
110年6月 日

地點：
A4區

說明：
連通管施作



拍攝日期：
110年6月 日

地點：
A4區

說明：
連通管留設作業

根基營造『桃園會展中心統包工程』

施工（查驗、試驗）紀錄—水電工程照片

 <p>2021年6月10日</p>	<p>拍攝日期： 110年6月 日</p> <p>地點： A4區</p> <p>說明： 連通管材料 分料搬運(一)</p>	 <p>2021年6月13日</p>	<p>拍攝日期： 110年6月 日</p> <p>地點： A4區</p> <p>說明： 連通管材料 分料搬運(二)</p>
 <p>2021年6月15日</p>	<p>拍攝日期： 110年6月 日</p> <p>地點： A2區</p> <p>說明： 筏基&複壁排水 監造二級查驗</p>	 <p>2021年6月15日</p>	<p>拍攝日期： 110年6月 日</p> <p>地點： A2區</p> <p>說明： 筏基&複壁排水 監造二級查驗</p>

根基營造『桃園會展中心統包工程』

施工（查驗、試驗）紀錄—水電工程照片



拍攝日期：
110年6月 日

地點：
A2區

說明：
筏基&複壁排水
監造二級查驗

2021年6月15日



拍攝日期：
110年6月 日

地點：
A2區

說明：
筏基&複壁排水
監造二級查驗

2021年6月15日



拍攝日期：
110年6月 日

地點：
A2區

說明：
筏基&複壁排水
監造二級查驗

2021年6月15日



拍攝日期：
110年6月 日

地點：
A2區

說明：
筏基&複壁排水
監造二級查驗

2021年6月15日

根基營造『桃園會展中心統包工程』

施工（查驗、試驗）紀錄—水電工程照片



拍攝日期：
110年6月 日

地點：
A2區

說明：
筏基&複壁排水
監造二級查驗

2021年6月15日



拍攝日期：
110年6月 日

地點：
A2區

說明：
筏基&複壁排水
監造二級查驗

2021年6月15日




拍攝日期：
110年6月 日

地點：
A1區

說明：
排水缺失修正
固定部補強

2021年6月15日



拍攝日期：
110年6月 日

地點：
A1區

說明：
排水缺失修正
固定部補強

2021年6月15日