

根基營造『桃園會展中心統包工程』

施工（查驗、試驗）紀錄—水電工程照片



拍攝日期：
110年6月日

地點：
A1區

說明：
筏基回填區
混泥土回填作業
(一)

2021年6月22日



拍攝日期：
110年6月日

地點：
A1區

說明：
筏基回填區
混泥土回填作業
(二)

2021年6月22日



拍攝日期：
110年6月日

地點：
A1區

說明：
筏基回填區
混泥土回填作業
(三)

2021年6月22日



拍攝日期：
110年6月日

地點：
A1區

說明：
筏基回填區
混泥土回填作業
(四)

2021年6月22日

根基營造『桃園會展中心統包工程』

施工（查驗、試驗）紀錄—水電工程照片



拍攝日期：
110年6月日

地點：
A2區


說明：
樑拆模作業



拍攝日期：
110年6月日

地點：
A2區

說明：
樑拆模作業



拍攝日期：
110年6月日

地點：
A3區

說明：
樑模吊掛組立作業



拍攝日期：
110年6月日

地點：
A2區

說明：
樑拆模吊掛作業

根基營造『桃園會展中心統包工程』

施工（查驗、試驗）紀錄—水電工程照片



拍攝日期：
110年6月 日

地點：
A4區

說明：
接地引出線整理

2021年6月21日



拍攝日期：
110年6月 日

地點：
A1區

說明：
吊車作業區
鋼筋及連通管回補

2021年6月21日



拍攝日期：
110年6月 日

地點：
A4區

說明：
連通管施作
(一)

2021年6月23日



拍攝日期：
110年6月 日

地點：
A4區

說明：
連通管施作
(二)

2021年6月22日

根基營造『桃園會展中心統包工程』

施工（查驗、試驗）紀錄—水電工程照片



拍攝日期：
110年6月 日

地點：
A4區

說明：
連通管施作
(三)



拍攝日期：
110年6月 日

地點：
A4區


說明：
連通管施作
(四)



拍攝日期：
110年6月 日

地點：
A4區

說明：
連通管施作
(五)



拍攝日期：
110年6月 日

地點：
A4區

說明：
連通管施作
(六)

根基營造『桃園會展中心統包工程』

施工（查驗、試驗）紀錄—水電工程照片



拍攝日期：
110年6月 日

地點：
A4區

說明：
連通管
一級查驗
管固定牢固檢查



拍攝日期：
110年6月 日

地點：
A4區

說明：
連通管
一級查驗



拍攝日期：
110年6月 日

地點：
A4區

說明：
連通管
一級查驗
管間距檢查



拍攝日期：
110年6月 日

地點：
A4區

說明：
連通管
一級查驗
留設管徑檢查

工程名稱	桃園會展中心統包工程	
查驗位置	A4區柱蓋	查驗日期 110.06.
查驗項目	連通管施工完成自檢	
查驗標準	連通管數量及位置是否正確 連通管高度量測 連通管固定方式檢查 連通管出口防護 施工完成清潔	
查驗內容		
查驗單位	承攬廠商 王德昌	

根基營造『桃園會展中心統包工程』

施工（查驗、試驗）紀錄—水電工程照片



拍攝日期：
110年6月日

地點：
A4區

說明：
連通管
二級查驗
高程跨距檢查



拍攝日期：
110年6月日

地點：
A4區

說明：
連通管
二級查驗
固定方式檢查



拍攝日期：
110年6月日

地點：
A4區

說明：
連通管
二級查驗
水平檢查



拍攝日期：
110年6月日

地點：
A4區

說明：
連通管
二級查驗
留設高程檢查

根基營造『桃園會展中心統包工程』

施工（查驗、試驗）紀錄—水電工程照片



拍攝日期：
110年6月 日

地點：
北向置料區

說明：
管料進場
一級查驗
管厚測量



拍攝日期：
110年6月 日

地點：
北向置料區

說明：
管料進場
一級查驗
材料置放檢查



拍攝日期：
110年6月 日

地點：
北向置料區

說明：
管料進場
二級查驗
外徑測量



拍攝日期：
110年6月 日

地點：
北向置料區

說明：
管料進場
二級查驗
CNS規格檢查