

根基營造『桃園會展中心統包工程』

施工（查驗、試驗）紀錄—水電工程照片

	拍攝日期： 112 年 12 月 18 日		拍攝日期： 112 年 12 月 18 日
	地點： 桃園會展中心基地		地點： 桃園會展中心基地
	說明： 建築外觀進度		說明： 建築外觀進度
	拍攝日期： 112 年 12 月 19 日		拍攝日期： 112 年 12 月 19 日
	地點： 桃園會展中心基地		地點： 桃園會展中心基地
	說明： 建築外觀進度		說明： 建築外觀進度

根基營造『桃園會展中心統包工程』

施工（查驗、試驗）紀錄—水電工程照片



拍攝日期：
112 年 12 月 16 日

地點：
會議棟第五層

說明：
撒水試壓



拍攝日期：
112 年 12 月 16 日

地點：
會議棟第七層

說明：
拉照明器具安裝



拍攝日期：
112 年 12 月 16 日

地點：
會議棟第三層

說明：
拉照明器具安裝



拍攝日期：
112 年 12 月 16 日

地點：
會議棟第五層

說明：
拉照明器具安裝

根基營造『桃園會展中心統包工程』

施工（查驗、試驗）紀錄—水電工程照片



拍攝日期：
112 年 12 月 17 日

地點：
會議棟第五層

說明：
模組箱結線



拍攝日期：
112 年 12 月 17 日

地點：
會議棟第二層

說明：
梯間器具安裝



拍攝日期：
112 年 12 月 17 日

地點：
會議棟第一層

說明：
燈具器具安裝



拍攝日期：
112 年 12 月 17 日

地點：
會議棟第一層

說明：
切割燈具防護版

根基營造『桃園會展中心統包工程』

施工（查驗、試驗）紀錄—水電工程照片



拍攝日期：
112 年 12 月 18 日

地點：
會議棟第一層


說明：
撒水軟管組裝



拍攝日期：
112 年 12 月 18 日

地點：
會議棟第一層

說明：
撒水頭定位



拍攝日期：
112 年 12 月 18 日

地點：
會議棟第一層

說明：
撒水頭定位



拍攝日期：
112 年 12 月 18 日

地點：
會議棟第二層

說明：
燈具器具安裝

根基營造『桃園會展中心統包工程』

施工（查驗、試驗）紀錄—水電工程照片



拍攝日期：
112 年 12 月 19 日

地點：
會議棟第三層

說明：
100 人會議室佈纜



拍攝日期：
112 年 12 月 19 日

地點：
會議棟第一層

說明：
撒水頭組裝



拍攝日期：
112 年 12 月 19 日

地點：
會議棟第三層

說明：
機櫃整線



拍攝日期：
112 年 12 月 19 日

地點：
會議棟第一層

說明：
撒水延伸配管

根基營造『桃園會展中心統包工程』

施工（查驗、試驗）紀錄—水電工程照片



拍攝日期：
112 年 12 月 20 日

地點：
會議棟第七層

說明：
機櫃整線



拍攝日期：
112 年 12 月 20 日

地點：
管道間

說明：
安裝樓梯燈



拍攝日期：
112 年 12 月 20 日

地點：
會議棟第一層

說明：
撒水延伸



拍攝日期：
112 年 12 月 20 日

地點：
會議棟第五層

說明：
撒水試壓

根基營造『桃園會展中心統包工程』

施工（查驗、試驗）紀錄—水電工程照片



拍攝日期：
112 年 12 月 21 日

地點：
會議棟第二層

說明：
盤體結線



拍攝日期：
112 年 12 月 21 日

地點：
會議棟第七層

說明：
排煙閘門安裝



拍攝日期：
112 年 12 月 21 日

地點：
會議棟第一層

說明：
七樓喇叭安裝



拍攝日期：
112 年 12 月 21 日

地點：
會議棟第三層

說明：
固定是放水型設備
安裝

根基營造『桃園會展中心統包工程』

施工（查驗、試驗）紀錄—水電工程照片



拍攝日期：
112 年 12 月 22 日

地點：
RF

說明：
站盤安裝



拍攝日期：
112 年 12 月 22 日

地點：
會議棟第七層

說明：
管道間配管



拍攝日期：
112 年 12 月 22 日

地點：
會議棟第三層

說明：
800 人喇叭安裝



拍攝日期：
112 年 12 月 22 日

地點：
會議棟第七層

說明：
喇叭安裝