

根基營造『桃園會展中心統包工程』 施工（查驗、試驗）紀錄—水電工程照片

	<p>拍攝日期： 113年02月17日</p> <p>地點： 桃園會展中心基地</p> <p>說明： 建築外觀進度</p>		<p>拍攝日期： 113年02月17日</p> <p>地點： 桃園會展中心基地</p> <p>說明： 建築外觀進度</p>
	<p>拍攝日期： 113年02月21日</p> <p>地點： 桃園會展中心基地</p> <p>說明： 建築外觀進度</p>		<p>拍攝日期： 113年02月21日</p> <p>地點： 桃園會展中心基地</p> <p>說明： 建築外觀進度</p>

根基營造『桃園會展中心統包工程』

施工（查驗、試驗）紀錄—水電工程照片



拍攝日期：
113年02月17日

地點：
中控室

說明：
系統設定



拍攝日期：
113年02月17日

地點：
中控室

說明：
系統設定



拍攝日期：
113年02月17日

地點：
外側

說明：
安裝監控設備



拍攝日期：
113年02月17日

地點：
外側

說明：
安裝監控設備

根基營造『桃園會展中心統包工程』 施工（查驗、試驗）紀錄—水電工程照片



拍攝日期：
113年02月18日

地點：
會議棟第三層

說明：
安裝監控設備



拍攝日期：
113年02月18日

地點：
會議棟第一層

說明：
系統設定



拍攝日期：
113年02月18日

地點：
會議棟第三層

說明：
衛生設備安裝



拍攝日期：
113年02月18日

地點：
B1F

說明：
安裝監控設備

根基營造『桃園會展中心統包工程』 施工（查驗、試驗）紀錄—水電工程照片



拍攝日期：
113年02月19日

地點：
會議棟第三層

說明：
100人會議室北西側設備安裝



拍攝日期：
113年02月19日

地點：
R1F

說明：
缺失改善



拍攝日期：
113年02月19日

地點：
會議棟第七層

說明：
電氣室整線



拍攝日期：
113年02月19日

地點：
會議棟第二層

說明：
衛生設備安裝

根基營造『桃園會展中心統包工程』

施工（查驗、試驗）紀錄—水電工程照片



拍攝日期：
113年02月20日

地點：
會議棟第二層

說明：
系統測試查驗



拍攝日期：
113年02月20日

地點：
R1F

說明：
排煙查驗



拍攝日期：
113年02月20日

地點：
會議棟第四層

說明：
排煙查驗



拍攝日期：
113年02月20日

地點：
會議棟第二層

說明：
單機系統測試查驗

根基營造『桃園會展中心統包工程』

施工（查驗、試驗）紀錄—水電工程照片



拍攝日期：
113年02月21日

地點：
全區

說明：
滅火器查驗



拍攝日期：
113年02月21日

地點：
全區


說明：
二線控單機查驗



拍攝日期：
113年02月21日

地點：
B1F

說明：
正驗檢查



拍攝日期：
113年02月21日

地點：
中控室

說明：
正驗檢查

根基營造『桃園會展中心統包工程』 施工（查驗、試驗）紀錄—水電工程照片



拍攝日期：
113年02月22日

地點：
會議棟第五層

說明：
缺失改善



拍攝日期：
113年02月22日

地點：
會議棟第三層

說明：
活動隔屏電源配管



拍攝日期：
113年02月22日

地點：
會議棟第二層

說明：
安裝結線



拍攝日期：
113年02月22日

地點：
資訊室

說明：
教育訓練

根基營造『桃園會展中心統包工程』 施工（查驗、試驗）紀錄—水電工程照片



拍攝日期：
113年02月23日

地點：
會議棟第三層

說明：
消防教育訓練



拍攝日期：
113年02月23日

地點：
資訊室

說明：
消防教育訓練



拍攝日期：
113年02月23日

地點：
停管室

說明：
停管教育訓練



拍攝日期：
113年02月23日

地點：
雨水機房

說明：
雨水教育訓練