

根基營造『桃園會展中心統包工程』 施工（查驗、試驗）紀錄—水電工程照片



拍攝日期：
113 年 02 月 24 日

地點：
桃園會展中心基地

說明：
建築外觀進度



拍攝日期：
113 年 02 月 24 日

地點：
桃園會展中心基地

說明：
建築外觀進度



拍攝日期：
113 年 02 月 28 日

地點：
桃園會展中心基地

說明：
建築外觀進度




拍攝日期：
113 年 02 月 28 日

地點：
桃園會展中心基地

說明：
建築外觀進度

根基營造『桃園會展中心統包工程』

施工（查驗、試驗）紀錄—水電工程照片

	拍攝日期： 113 年 02 月 24 日 地點： 會議棟第七層 說明： 試聽機櫃安裝		拍攝日期： 113 年 02 月 24 日 地點： 會議棟第三層 說明： 電氣缺失修改
	拍攝日期： 113 年 02 月 24 日 地點： 會議棟第三層 說明： 消防缺失修改		拍攝日期： 113 年 02 月 24 日 地點： 會議棟第四層 說明： 電盤安裝設定

根基營造『桃園會展中心統包工程』

施工（查驗、試驗）紀錄—水電工程照片



拍攝日期：
113 年 02 月 25 日

地點：
RF

說明：
給排水缺失修改



拍攝日期：
113 年 02 月 25 日

地點：
會議棟第三層

說明：
機櫃設備安裝



拍攝日期：
113 年 02 月 25 日

地點：
會議棟第三層

說明：
機櫃接續結線



拍攝日期：
113 年 02 月 25 日

地點：
會議棟第二層

說明：
馬桶安裝

根基營造『桃園會展中心統包工程』

施工（查驗、試驗）紀錄—水電工程照片



拍攝日期：
113 年 02 月 26 日

地點：
會議棟第五層

說明：
電盤安裝



拍攝日期：
113 年 02 月 26 日

地點：
會議棟第一層

說明：
機櫃網路結線



拍攝日期：
113 年 02 月 26 日

地點：
會議棟第七層

說明：
電盤查線



拍攝日期：
113 年 02 月 26 日

地點：
會議棟第二層

說明：
機櫃網路結線

根基營造『桃園會展中心統包工程』

施工（查驗、試驗）紀錄—水電工程照片



拍攝日期：
113 年 02 月 27 日

地點：
會議棟第七層

說明：
多媒體設備安裝



拍攝日期：
113 年 02 月 27 日

地點：
會議棟第二層

說明：
多媒體設備安裝



拍攝日期：
113 年 02 月 27 日

地點：
會議棟第五層

說明：
多媒體設備安裝



拍攝日期：
113 年 02 月 27 日

地點：
會議棟第二層

說明：
缺失缺改

根基營造『桃園會展中心統包工程』

施工（查驗、試驗）紀錄—水電工程照片



拍攝日期：
113 年 02 月 28 日

地點：
會議棟第一層

說明：
弱電缺失改善



拍攝日期：
113 年 02 月 28 日

地點：
會議棟第五層

說明：
弱電缺失改善



拍攝日期：
113 年 02 月 28 日

地點：
會議棟第二層

說明：
弱電電源施工



拍攝日期：
113 年 02 月 28 日

地點：
會議棟第三層

說明：
光纖跳線施作

根基營造『桃園會展中心統包工程』

施工（查驗、試驗）紀錄—水電工程照片

	拍攝日期： 113 年 02 月 29 日 地點： 外側 說明： 配管施工		拍攝日期： 113 年 02 月 29 日 地點： 會議棟第一層 說明： 系統測試查驗
	拍攝日期： 113 年 02 月 29 日 地點： 會議棟第一層 說明： 系統測試查驗		拍攝日期： 113 年 02 月 29 日 地點： B1F 說明： 手扶梯機坑污水泵查驗

根基營造『桃園會展中心統包工程』

施工（查驗、試驗）紀錄—水電工程照片



拍攝日期：
113 年 03 月 01 日

地點：
會議棟第四層

說明：
視聽拉線



拍攝日期：
113 年 03 月 01 日

地點：
會議棟第二層

說明：
弱電設備安裝



拍攝日期：
113 年 03 月 01 日

地點：
會議棟第三層

說明：
燈具安裝



拍攝日期：
113 年 03 月 01 日

地點：
會議棟第一層

說明：
消防噴漆