

根基營造『桃園會展中心統包工程』 施工（查驗、試驗）紀錄—水電工程照片



拍攝日期：
113年03月02日

地點：
桃園會展中心基地

說明：
建築外觀進度



拍攝日期：
113年03月02日

地點：
桃園會展中心基地

說明：
建築外觀進度



拍攝日期：
113年03月06日

地點：
桃園會展中心基地

說明：
建築外觀進度



拍攝日期：
113年03月06日

地點：
桃園會展中心基地

說明：
建築外觀進度

根基營造『桃園會展中心統包工程』

施工（查驗、試驗）紀錄—水電工程照片

	<p>拍攝日期： 113年03月02日</p> <p>地點： 會議棟第二層</p> <p>說明： 臨時給排水拆除</p>		<p>拍攝日期： 113年03月02日</p> <p>地點： 會議棟第一層</p> <p>說明： 燈具安裝</p>
	<p>拍攝日期： 113年03月02日</p> <p>地點： 會議棟第一層</p> <p>說明： 門禁系統修正</p>		<p>拍攝日期： 113年03月02日</p> <p>地點： 會議棟第一層</p> <p>說明： BA 測試</p>

根基營造『桃園會展中心統包工程』

施工（查驗、試驗）紀錄—水電工程照片



拍攝日期：
113年03月03日

地點：
會議棟第一層

說明：
機櫃線前置準備



拍攝日期：
113年03月03日

地點：
會議棟第一層

說明：
人孔蓋佈線



拍攝日期：
113年03月03日

地點：
會議棟第五層

說明：
燈具安裝



拍攝日期：
113年03月03日

地點：
會議棟第一層

說明：
監控系統拉線

根基營造『桃園會展中心統包工程』

施工（查驗、試驗）紀錄—水電工程照片



拍攝日期：
113年03月04日

地點：
會議棟第三層

說明：
SFP HUB 更換



拍攝日期：
113年03月04日

地點：
B1F

說明：
空壓單機查驗



拍攝日期：
113年03月04日

地點：
B1F

說明：
汙廢水查驗



拍攝日期：
113年03月04日

地點：
會議棟第一層

說明：
人孔蓋佈線

根基營造『桃園會展中心統包工程』

施工（查驗、試驗）紀錄—水電工程照片



拍攝日期：
113年03月05日

地點：
B1F

說明：
揚水泵單機查驗

2024/3/5



拍攝日期：
113年03月05日

地點：
外圍

說明：
外圍攝影機立柱配
管理管



拍攝日期：
113年03月05日

地點：
外圍

說明：
外圍攝影機立柱配
管理管



拍攝日期：
113年03月05日

地點：
會議棟第三層

說明：
電氣室整線

2024年3月5日

根基營造『桃園會展中心統包工程』

施工（查驗、試驗）紀錄—水電工程照片



拍攝日期：
113年03月06日

地點：
會議棟第三層

說明：
布幕設備安裝



拍攝日期：
113年03月06日

地點：
會議棟第三層

說明：
布幕設備安裝



拍攝日期：
113年03月06日

地點：
會議棟第三層

說明：
機櫃電源施作



拍攝日期：
113年03月06日

地點：
會議棟第五層

說明：
缺失修改

根基營造『桃園會展中心統包工程』

施工（查驗、試驗）紀錄—水電工程照片



拍攝日期：
113年03月07日

地點：
會議棟第一層

說明：
人流調整

2024/03/07



拍攝日期：
113年03月07日

地點：
會議棟第一層

說明：
防火泥修補

2024年3月7日



拍攝日期：
113年03月07日

地點：
會議棟第五層

說明：
燈具安裝

2024年3月7日



拍攝日期：
113年03月07日

地點：
會議棟第七層

說明：
燈具安裝

2024年3月7日

根基營造『桃園會展中心統包工程』

施工（查驗、試驗）紀錄—水電工程照片



拍攝日期：
113年03月08日

地點：
會議棟第一層

說明：
機櫃電源施作



拍攝日期：
113年03月08日

地點：
B1F

說明：
自來水塔蓋磁簧拉線



拍攝日期：
113年03月08日

地點：
會議棟第五層

說明：
線路維修



拍攝日期：
113年03月08日

地點：
B1F

說明：
人孔蓋結線