



力揚機電工程股份有限公司

桃園會展中心統包工程施工相片-114/05/12~ 114/05/18



拍攝日期：
114 年 05 月 12 日

地點：
地上一層東側人行道

說明：
截水溝高腳落水頭
損壞復原。



拍攝日期：
114 年 05 月 12 日

地點：
會議棟地上3層

說明：
地板排水疏通完成
試水。



拍攝日期：
114 年 05 月 13 日

地點：
地下一層通風機房

說明：
接地箱缺失改善。



拍攝日期：
114 年 05 月 13 日

地點：
會議棟地下一層梯
廳

說明：
逃生方向指示燈後
方補漆。



力揚機電工程股份有限公司

桃園會展中心統包工程施工相片-114/05/12~ 114/05/18



拍攝日期：
114 年 05 月 13 日

地點：
地下一層油脂截留
機房

說明：
電子水表加固定。



拍攝日期：
114 年 05 月 14 日

地點：
地上一層停車場

說明：
壓縮空氣閘閥補掛
牌。



拍攝日期：
114 年 05 月 15 日

地點：
5 號梯 7 樓

說明：
逃生方向指示燈蓄
電功能測試檢修。



拍攝日期：
114 年 05 月 15 日

地點：
油泵室

說明：
管路固定部加固。



力揚機電工程股份有限公司

桃園會展中心統包工程施工相片-114/05/12~ 114/05/18



拍攝日期：
114 年 05 月 16 日

地點：
屋突一層

說明：
給水管路流向標示
損壞復原。



拍攝日期：
114 年 05 月 16 日

地點：
屋突一層

說明：
給水管路開閥去銹
噴漆。



拍攝日期：
114 年 05 月 17 日

地點：
地上一層停車場

說明：
壓縮空氣閘閥補掛
牌。



拍攝日期：
114 年 05 月 17 日

地點：
地下一層通風機房

說明：
WP4 泵浦故障再次
檢修。



力揚機電工程股份有限公司

桃園會展中心統包工程施工相片-114/05/12~ 114/05/18



桃園會展中心 電梯門禁佈線施工

拍攝日期：
114 年 05 月 18 日

地點：
地上一層貨梯

說明：
貨梯門禁系統缺失改善。



桃園會展中心 5T-R1慧建築網

拍攝日期：
114 年 05 月 18 日

地點：
會議棟 5 樓資訊室

說明：
機櫃線路整理整頓。



2025年5月18日

拍攝日期：
114 年 05 月 18 日

地點：
地上一層北側

說明：
緊急照明蓄電池異常檢修。



2025年5月18日

拍攝日期：
114 年 05 月 18 日

地點：
會議棟二樓電氣室

說明：
景觀燈迴路功能異常檢修。