



力揚機電工程股份有限公司


桃園會展中心-保固維護施工相片-114/06/09~114/06/15



拍攝日期：
114 年 06 月 12 日

地點：
廁所

說明：
保固缺失項目維修
-面盆自動龍頭調
整。



拍攝日期：
114 年 06 月 12 日

地點：
會議室

說明：
保固缺失項目維修-
網路插座維修。



拍攝日期：
114 年 06 月 12 日

地點：
會議室

說明：
保固缺失項目維修
-滅火器掛勾維修。



拍攝日期：
114 年 06 月 12 日

地點：
會議室

說明：
保固缺失項目檢討
會議。



力揚機電工程股份有限公司

桃園會展中心-保固維護施工相片-114/06/09~114/06/15



拍攝日期：
114 年 06 月 13 日

地點：
污水處理機房


說明：
保固缺失項目維修
-放流泵異常測試。



拍攝日期：
114 年 06 月 13 日

地點：
會議棟

說明：
保固缺失項目維修-
二線控迴路測試。



拍攝日期：
114 年 06 月 13 日

地點：
公共變電站

說明：
保固缺失項目維修
-公共變電站故障
碼查閱。



拍攝日期：
114 年 06 月 13 日

地點：
會議棟

說明：
統包團隊保固缺失
項目會議檢討追蹤。