



力揚機電工程股份有限公司

桃園會展中心-保固維護施工相片-114/06/23~114/06/29



拍攝日期：
114 年 06 月 27 日

地點：
廁所

說明：
保固缺失項目維修
-面盆自動龍頭調整。



拍攝日期：
114 年 06 月 27 日

地點：
廁所

說明：
保固缺失項目維修-
面盆自動龍頭調整。



拍攝日期：
114 年 06 月 27 日

地點：
會議室

說明：
保固缺失項目維修
-網路插座維修。



拍攝日期：
114 年 06 月 27 日

地點：
會議室

說明：
保固缺失項目維修-
網路插座維修。